

# 安全委員会

発行 株式会社M.T.C

メンバー：前田、原、森實、松村、勝山、川村

## 無災害記録



現在、弊社では無災害記録表をとつていますが現段階まで、484日無災害を続けています。ですが、仕事の中でケガに繋がる要因はいくつもあります。安全装置の確認。金型取り付け時。材料の移動。セッティングの際。生産加工中。フォークリフト

### 先を見越した行動

操作など普段の作業をする上で気をつけなければいけません。

一言で気をつけると言つても作業者一人一人がケガに対して怖いものだ、イヤだ、ケガをしたくないと意識しなくてはいけません。指導をする上でも安全な作業方法で教えていますが、それを手間だと考えたり、時間がかかると言つた理由でおろそかになり危険な行為に繋がることもあります。何故そうしなければいけないのか、何の為にそうしているのかを理解し、こうするとこうなるかもしれないといった「危険予知」をする為に先を見越した行動を作業自身で考え行動して頂き、日々安全な作業に取り組んで頂きたいです。

## 新人教育



本日より、製造三課に加わる事になりましたMくん（仮名）  
本人は製造業にたずさわること仕事が初めてとの事で一から頑張つて覚えていくと言つておりました。新人教育において加工方法や機械操作はもちろんの事ですが、まずは安全の為の作業方法を指導していきます。

## 金型置場改善



現在、金型管理、整理をしている鉄ラックですが、正面カーテン側から金型を取る際、加工機械に面する裏側が従来のままだと金型落下の危険性が考えられたので、裏側に鉄板を張り落下防止と共に金型破損を防ぐ改善策を取りました。（改善日4/28日）

善日4/28日）